



Statut: 12.09.2026 | 11:54

CE	
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau 22 P_1226_15572	
EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs	
Réaction au feu Substances dangereuses	B-s3, d0 NPD