

Marquage CE P_1058_15342

Cornière d'angle p. transition cloisons sèches sur end. int.
2 mm/8 mm, tête ronde
N° d'article 1058



Statut: 05.09.2026 | 00:04

CE	
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau 22 P_1058_15342	
EN 13658-1 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs	
Réaction au feu Substances dangereuses	A1 NPD