

TRANSLATION MISSING

Angle de redressement de fil pour enduit intérieur (IP)
de 10 mm
Art no. 1156



Statut: 27.07.2024 | 01:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

11

6103

EN 13658-1

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD