

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

14 mm

Art no. 1230



Statut: 27.07.2024 | 01:07

CE

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6085

EN 13658-1

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD