

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour plâtre isolant

60 mm

Art no. 1286



Statut: 27.07.2024 | 12:07

CE

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6070

EN 13658-2

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs

Réaction au feu E
Substances dangereuses NPD