

TRANSLATION MISSING

Profilé de raccord pour cloisons sèches

15 mm GK

Art no. 1377



Statut: 27.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6049

EN 14353

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NP