

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

9,5 mm GK

Art no. 9298



Statut: 27.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

5750

EN 14353

Cornières et profilés métalliques pour plaques de plâtre - Définitions, spécifications et méthodes d'essai

Réaction au feu A1
Résistance à la traction par flexion
Substances dangereuses NPD