

Arkusze danych produktów


Profil cokołowy do tynków zewnętrznych

20 mm

Item No. 1229



Stand: 01.08.2026 | 08:44



Oznaczenie	Profil cokołowy do tynków zewnętrznych 20 mm
Opis	Odpowiedni jest profil bazowy PROTEKTOR wykonany ze stali ocynkowanej z powłoką PCV do tynków zewnętrznych od 20 mm, pod kątem 110° dla niezawodnego okapnika. Powłoka PCV chroni przed ścieraniem i korozją.
Gama produktów	Tynki zewnętrzne
Kategoria produktu	Profile bazowe
Rodzaje zapraw	Tynk silikatowy, Tynk izolacyjny, Złóż tynk, Wapienne, Tynk cementowy wapienny
Grubość tynku	20 mm
Norma EN	EN 13658-2
Położenie Kątowe	110°
Reakcja na markę	E
Ulotka	* Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Planowanie i stosowanie metalowych profili gipsowych; Wydawca: Europejskie Stowarzyszenie Handlowe Europrofiles, www.europrofiles.com * Ulotka Zimowe prace budowy; Wydawca: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numer taryfy celnej	73269060

Numer zamówienia	Długość (cm)	Grubość tynku	Materiał	Wartość koloru	Jednostka opakowaniowa
107545	250.00	20 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	25 LISTWA / 40 WIĄZKA
107546	300.00	20 mm	Stal ocynkowana z powłoką PVC	10 - biały	25 LISTWA / 40 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Arkusze danych produktów

Profil cokołowy do tynków zewnętrznych

20 mm

Item No. 1229



Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!