

# TRANSLATION MISSING

Cornière d'angle pour enduit extérieur

14 mm, tête ronde

Art no. 1013



Statut: 28.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Viktoriastr. 58  
D-76571 Gaggenau

22

6150

EN 13658-2

Réaction au feu E  
Substances dangereuses NPD