

TRANSLATION MISSING

Cornière d'angle pour enduits intérieurs et extérieurs

10 mm, tête ronde

Art no. 1047Z



Statut: 28.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6133

EN 13658-1

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits extérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD