

TRANSLATION MISSING

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

6 mm

Art no. 1216



Statut: 27.07.2024 | 01:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6096

EN 13658-1

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD