



Statut: 26.06.2026 | 01:47

CE	
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau 22 P_1240_14172	
EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs	
Réaction au feu Substances dangereuses	E NPD