

Marquage CE P_1242_15287

Profilé d'arrêt de toit pour enduit extérieur

23 mm

N° d'article 1242



Statut: 04.09.2026 | 13:07

CE	
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG Viktoriastr. 58 D-76571 Gaggenau 22 P_1242_15287	
EN 13658-2 Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs	
Réaction au feu Substances dangereuses	A1 NPD