

TRANSLATION MISSING

Cornière d'angle pour intérieur et extérieur enduit

9 mm, tête ronde

Art no. 2251



Statut: 27.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

22

6021

EN 13658-2

Lattis et cornières métalliques - Définitions, exigences et méthodes d'essai, Enduits intérieurs

Réaction au feu A1
Substances dangereuses NPD