

TRANSLATION MISSING


Profilé d'entretoise UA en U sans perforation

U 50-20

Art no. 5149



Statut: 27.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
D-76571 Gaggenau

U/40/48,8/40

22

5982

EN 14195:2005

U/40/48,8/40

Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

Produktbezeichnung U/40/48,8/40
Réaction au feu A1
Résistance à la traction par flexion 240 N/mm²
Substances dangereuses NPD
Durabilité B