

# TRANSLATION MISSING

Rail  
U 100-06  
Art no. 5234



Statut: 27.07.2024 | 12:07



Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
Viktoriastr. 58  
D-76571 Gaggenau

U/40/100/40

22

5961

EN 14195:2005

U/40/100/40

Eléments d'ossature métalliques pour systèmes en plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai

Produktbezeichnung U/40/100/40  
Réaction au feu A1  
Résistance à la traction par flexion 240 N/mm<sup>2</sup>  
Substances dangereuses NPD  
Durabilité B